

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Denumirea produsului : RESISTARC
Codul produsului : E-00748

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Peamine kasutuskategooria : Electrode învelite pentru sudură cu arc electric

1.2.2. Utilizări nerecomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

LINCOLN ELECTRIC COMPANY FRANCE
25 Boulevard de la Paix
95895 Cergy-Pontoise cedex | France
T +33 1 34 21 33 33
<http://www.lincolnelectric-tool.com>

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr pentru apeluri de urgență : +33 1 45 42 59 59 (INRS)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Neclasificat

Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului

Nu sunt disponibile informații suplimentare

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Etichetarea nu se aplică

2.3. Alte pericole

Căldură : Spatter and melting metal can cause burn injuries
Radiații : Radiații UV, IR Radiațiile arcului electric pot cauza afecțiuni severe ale ochilor și pielii
Fumuri : Formarea de fumuri periculoase în timpul utilizării Inhalarea fumurilor de sudură poate cauza iritarea căilor respiratorii Tuse Radiațiile arcului electric pot cauza afecțiuni severe ale ochilor și pielii
Gaze : Hazardous decomposition products may be released during prolonged heating like smokes, carbon monoxide and dioxide, nitrogen oxides (NOx)
Electricitate : Socurile electrice pot ucide
Câmpuri magnetice : Persoanele cu stimulator cardiac nu trebuie să se apropie de zona de sudură sau tăiere, înainte de a consulta medicul și de a obține informații de la producătorul aparatului de stimulare cardiacă

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanță

Neaplicabil

3.2. Amestec

Acest amestec nu conține nici o substanță care necesită a fi menționată conform criteriilor amintite la punctul 3.2 din anexa II a REACH

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsurile de prim ajutor după inhalare : Dacă respirația devine dificilă (din cauza inhalării de fum), scoateți pacientul la aer curat și spuneti-i să respire adânc. Solicitați asistența medicală dacă simptomele persistă.
Măsurile de prim ajutor după contactul cu pielea : În caz de arsuri cu metal fierbinte spălați cu apă din abundență. Scoateți imediat toate hainele contaminate. Solicitați îngrijire medicală dacă apar arsuri.

